


Tvarovka T



d	e	z min	Ls min.	PE80	PE100
75	6,8	75	150	PN 12,5	PN 16
90	8,2	90	180	PN 12,5	PN 16
110	10	110	220	PN 12,5	PN 16
160	9,5	220	440	PN 8	PN 10